



PLANIMETRIA D'INDAGINE E RILIEVO CRITICITA'

- Legenda
- MARCIAPIEDE FRUIBILE - TRATTO
 - PERCORSO CICLO-PEDONALE
 - PAVIMENTAZIONE SCONNESSA E DEGRADATA
 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE E BANCHINA
 - TRATTO MARCIAPIEDE NON FRUIBILE
 - RAMPA/ABBASSAMENTO NON ACCESSIBILE
 - DISLIVELLO/GRADINO > cm 2
 - SCIVOLI CHE LIMITANO LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90
 - OSTACOLO - MARCIAPIEDE CON LARGHEZZA UTILE < cm 90
 - PAVIMENTAZIONE SDRUCCIOLEVOLE / SCONNESSA O ASSENTE
 - SEMAFORO CON ASSENZA DI CICALINO PER NON VEDENTI
 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE NON IN SICUREZZA
 - POSTO AUTO DISABILI ESISTENTE

ELENCO CRITICITA'

codice immagine - descrizione problematica

PIAZZA NASCIMBENI
f 057 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE CON BANCHINA ACCESSIBILE
f 058 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE NON IN SICUREZZA
VIA MERITANI
f 059 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE CON BANCHINA IN PARTE ACCESSIBILE
f 060 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE CON BANCHINA IN PARTE ACCESSIBILE
f 061 - OSTACOLO - PRESENZA DI PALLI LAMPIONE SULLA BANCHINA
f 096 - OSTACOLO - RAMAGLIE PROVENIENTI DA PROPRIETA' PRIVATA
f 097 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE CON BANCHINA ACCESSIBILE
f 098 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE CON BANCHINA ACCESSIBILE
VIA MAZZINI
f 064 - OSTACOLO - RAMAGLIE PROVENIENTI DA PROPRIETA' PRIVATA
f 094 - PAVIMENTAZIONE IN BITUME FORTEMENTE DEGRADATA E SCONNESSA
f 090 - OSTACOLO - PRESENZA DI SEGNALETICA VERTICALE SUI MARCIAPIEDE
f 091 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE DEGRADATA E SCONNESSA - LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
f 092 - PASSO CARRAIO CON PAVIMENTAZIONE SDRUCCIOLEVOLE (GRADINO)
f 094 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE CON LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
f 094b - OSTACOLO - PRESENZA DI PALLI LAMPIONE SUL MARCIAPIEDE
VIA DEL BERSAGLIERE
f 067b - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE DEGRADATA E SCONNESSA - LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
f 068 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE DEGRADATA E SCONNESSA - LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
f 069 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE CON BANCHINA ACCESSIBILE
f 070 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE CON BANCHINA ACCESSIBILE
f 070b - ASSENZA DI MARCIAPIEDE CON BANCHINA ACCESSIBILE
f 071 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE DEGRADATA E SCONNESSA - LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
f 072 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE DEGRADATA E SCONNESSA - LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
f 073 - OSTACOLO - PRESENZA DI SEGNALETICA VERTICALE SUL MARCIAPIEDE
f 085 - RAMPA CON FORTE PENDENZA
f 085b - OSTACOLO - LARGHEZZA DEL MARCIAPIEDE RIDOTTA PER PRESENZA DI ARMADIETTI UTENZE
f 086 - OSTACOLO - PRESENZA DI SEGNALETICA VERTICALE SUL MARCIAPIEDE
f 086 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE DEGRADATA E SCONNESSA - LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
f 086b - OSTACOLO - LARGHEZZA DEL MARCIAPIEDE RIDOTTA PER PRESENZA DI ARMADIETTI UTENZE
f 087 - OSTACOLO - TRALICCO ENEL SUL MARCIAPIEDE
f 088 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE DEGRADATA E SCONNESSA - LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
VIA ZINETTI
f 074 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE DEGRADATA E SCONNESSA - LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
f 075 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE DEGRADATA E SCONNESSA - LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
f 076 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE DEGRADATA E SCONNESSA - LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
f 077 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE DEGRADATA E SCONNESSA - LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
f 077b - OSTACOLO - PRESENZA DI SEGNALETICA VERTICALE SUL MARCIAPIEDE
f 078 - OSTACOLO - TRALICCO ENEL SUL MARCIAPIEDE
f 079 - RAMPA CARRAIA CON FORTE PENDENZA
f 080 - RAMPA CARRAIA CON PAVIMENTAZIONE FORTEMENTE DEGRADATA E SCONNESSA
f 081 - CAMBIO DI DIREZIONE MARCIAPIEDE IN ASSENZA DI ELEMENTI DI PROTEZIONE
f 082 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE CON BANCHINA ACCESSIBILE
f 083 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE DEGRADATA E SCONNESSA - LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
f 083b - RAMPA CARRAIA CON FORTE PENDENZA
f 084 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE CON LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
f 084b - OSTACOLO - PRESENZA DI SEGNALETICA VERTICALE SUL MARCIAPIEDE
f 088 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE CON LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
f 095 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE CON LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
f 099 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE CON BANCHINA ACCESSIBILE
f 099 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE CON BANCHINA ACCESSIBILE
f 099 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE CON BANCHINA ACCESSIBILE
f 105 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE DEGRADATA E SCONNESSA - LARGHEZZA MINORE DI m 3,5
f 108a - OSTACOLO - LARGHEZZA DEL MARCIAPIEDE RIDOTTA PER PRESENZA DI ARMADIETTI UTENZE
f 106 - RAMPA CARRAIA CON PAVIMENTAZIONE FORTEMENTE DEGRADATA E SCONNESSA
f 107 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE
f 108 - FINE MARCIAPIEDE CON DISLIVELLO MAGGIORE DI 2 cm
VIALE PIAVE
f 100 - OSTACOLO - RAMAGLIE PROVENIENTI DA VEGETAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE
f 102 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE DEGRADATA E SCONNESSA
f 102 - OSTACOLO - RAMAGLIE PROVENIENTI DA VEGETAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE
f 103 - RESTRISSIONE DEL MARCIAPIEDE - CAMBIO DI DIREZIONE MARCIAPIEDE IN ASSENZA DI ELEMENTI DI PROTEZIONE
f 104 - TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE DEGRADATA E SCONNESSA

