

PLANIMETRIA D'INDAGINE E RILIEVO CRITICITA'

Legenda

- MARCIAPIEDE FRUIBILE - TRATTO
- PERCORSO CICLO-PEDONALE
- PAVIMENTAZIONE SCONNESSA E DEGRADATA
- ASSENZA DI MARCIAPIEDE E BANCHINA
- TRATTO MARCIAPIEDE NON FRUIBILE
- RAMPA/ABBASSAMENTO NON ACCESSIBILE
- DISLIVELLO/GRADINO > cm 2
- POZZETTO FUORI QUOTA
- SCIVOLI CHE LIMITANO LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90
- OSTACOLO - MARCIAPIEDE CON LARGHEZZA UTILE < cm 90
- PAVIMENTAZIONE SDRUCCIOLEVOLE / SCONNESSA O ASSENTE
- SEMAFORO CON ASSENZA DI CICALINO PER NON VEDENTI
- ATTRAVERSAMENTO PEDONALE NON IN SICUREZZA
- POSTO AUTO DISABILI ESISTENTE

ELENCO CRITICITA'

codice immagine - descrizione problematica

VIA RIMEMBRANZA
f147 - PAVIMENTAZIONE SCONNESSA E DEGRADATA - TRACCE DIFFUSE
f148 - INQUOTINE MARCIAPIEDE CON SCALINO SUPERIORE A cm 2,5 - IN PROSSIMITA' DI PASSO CARRAIO (CIV.31)
f149 - PAVIMENTAZIONE SCONNESSA E DEGRADATA
f150 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE CON BANCHINA PRATICABILE
f151 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE CON BANCHINA NON PRATICABILE
f152 - POZZETTO FUORI QUOTA
f153 - PAVIMENTAZIONE SCONNESSA E DEGRADATA - INTERO TRATTO LATO EST VIA RIMEMBRANZA
f154 - PAVIMENTAZIONE SCONNESSA E DEGRADATA - PROBABLE POZZETTO SOTTO PAVIMENTO
f155 - POSTO AUTO DISABILI ESISTENTE IN SITUAZIONE DI SCARSA SICUREZZA
VIA INDUSTRIA
f156 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE - ENTRAMBI I LATI DELLA VIA
f157 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE - ENTRAMBI I LATI DELLA VIA
VIA GIOVANNI XXIII
f158 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE - ENTRAMBI I LATI DELLA VIA
f159 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE - ENTRAMBI I LATI DELLA VIA
f160 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE - ENTRAMBI I LATI DELLA VIA
VIA I MAGGIO
f161 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE - ENTRAMBI I LATI DELLA VIA
f162 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE - ENTRAMBI I LATI DELLA VIA
f163 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE - ENTRAMBI I LATI DELLA VIA
f164 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE - ENTRAMBI I LATI DELLA VIA
VIA A. DIAZ - VIA CA' DE MICHELI
f166 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE
f166b - INDUTTORI MARCIAPIEDE CON SCALINO SUPERIORE A cm 2,5
f167 - LATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON SCALINO SUPERIORE A cm 2,5 (CORDOLO)
f168 - POZZETTO FUORI QUOTA - sfondato, in prossimita' di passo carraio
f169 - PAVIMENTAZIONE SCONNESSA E DEGRADATA
f170 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE
f171 - PAVIMENTAZIONE SCONNESSA E DEGRADATA - lato Nord Via Ca De Micheli
f172 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN SICUREZZA CON SCALINO SUPERIORE A cm 2,5
f173 - ASSENZA DI MARCIAPIEDE

PLANIMETRIA INTERVENTI

Legenda

- MARCIAPIEDE IN PROGETTO
- ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE IN PROGETTO
- POSA DISSUASORI PER PROTEZIONE PERCORSO
- PAVIMENTAZIONE DA SOSTITUIRE/MANUTENERE
- MARCIAPIEDE FRUIBILE - TRATTO
- PERCORSO CICLO-PEDONALE
- ASSENZA DI MARCIAPIEDE
- TRATTO MARCIAPIEDE NON FRUIBILE
- RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE
- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
- ELIMINAZIONE DISLIVELLO > cm 2
- RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE
- OSTACOLO - RIMUOVERE O RAGGIORARE
- POSA DISSUASORE DI PROTEZIONE
- NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE
- NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE ATTRAVERSAMENTO
- NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE QUOTA STRADA
- NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO
- NUOVO POSTO AUTO RISERVATO AI DISABILI
- CICALINO PER SEMAFORO NON VEDENTI

ELENCO INTERVENTI

codice immagine - descrizione intervento

VIA RIMEMBRANZA
f147 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN BITUME
f148 - ELIMINAZIONE DEL VELLO TRAMITE L'ABBASSAMENTO A QUOTA STRADA DEI CORDOLI E LA SUCCESSIVA RIPAVIMENTAZIONE - (CIV.31)
f149 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN BITUME - PICCOLO TRATTO
f150 - NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - PEDONI SU ALTRO LATO
f151 - NESSUN INTERVENTO - LA PAVIMENTAZIONE E' ADATTA AL PERCORSO VERSO IL CIMITERO
f152 - VERIFICARE LA PAVIMENTAZIONE VICINO AL POZZETTO
f153 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN BITUME - LATO EST VIA RIMEMBRANZA
f154 - VERIFICARE LA PAVIMENTAZIONE - PROBABLE POZZETTO SOTTO PAVIMENTO
f155 - POSTO AUTO DISABILI ESISTENTE - ABBASSAMENTO MARCIAPIEDE LATO POSTO AUTO TRAMITE RAMPA - TIPO RAMPA: R3
VIA INDUSTRIA
f156 - NESSUN INTERVENTO - LA LARGHEZZA DELLA VIA NON CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI
f157 - NESSUN INTERVENTO - LA LARGHEZZA DELLA VIA NON CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI
VIA GIOVANNI XXIII
f158 - REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE - SU UN LATO DELLA VIA
f159 - REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE - SU UN LATO DELLA VIA
f160 - REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE - SU UN LATO DELLA VIA
VIA I MAGGIO - PIAZZA I MAGGIO
f161 - REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE - LATI CORTI DELLA PIAZZA - REALIZZAZIONE NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI A RASO SUI RISPECTIVI LATI
f162 - REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE - SU UN LATO DELLA VIA
f163 - REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE - SU UN LATO DELLA VIA
f164 - REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE - SU UN LATO DELLA VIA
f165 - REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A RASO
VIA A. DIAZ - VIA CA' DE MICHELI
f166 - NESSUN INTERVENTO - LA LARGHEZZA DELLA VIA NON CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI
f166b - REALIZZAZIONE RAMPA INQUOTINE MARCIAPIEDE - TIPO RAMPA: R1
f167 - ABBASSAMENTO RAMPA INQUOTINE MARCIAPIEDE IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE TRAMITE RAMPA - TIPO RAMPA: R3
f168 - SOSTITUZIONE CHIODI
f169 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN BITUME
f170 - NESSUN INTERVENTO - PRESENTE PASSAGGIO MEDIO CONTINUITA'
f171 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN BITUME - lato Nord Via Ca De Micheli
f172 - NESSUN INTERVENTO - LA LARGHEZZA DELLA VIA NON CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI